

보도시점 : 2026. 8. 6.(목) 06:00 이후(8. 6.(목) 석간) / 배포 : 2026. 8. 5.(수)

현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 13개 차종 512,393대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 현대자동차(주), 기아(주), 스텔란티스코리아(주), 혼다코리아(주)에서 제작·수입·판매한 13개 차종 512,393대에서 제작 결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (현대) 투싼 등 2개 차종 104,781대는 전방충돌방지 보조시스템의 소프트웨어 설계 미흡에 따른 오작동으로 사고 발생 가능성이 있어 7월 30일부터 시정조치를 진행하고 있으며,

- G80 등 5개 차종 127,059대는 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량으로 인해 연료가 누유되어 화재 발생 가능성이 있어 8월 12일부터 시정조치에 들어가며,

- 아반떼 등 2개 차종 168,181대는 하이브리드 통합 제어기* 소프트웨어 설계 미흡으로 인해 내부 소자가 과열되어 화재 발생 가능성이 있어 8월 13일부터 시정조치에 들어간다.

* 전력을 변환하고 모터를 제어하는 장치

② (기아) K8 등 2개 차종 109,237대는 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량으로 인해 연료가 누유되어 화재 발생 가능성이 있어 8월 12일부터 시정조치에 들어간다.

③ (스텔란티스) 쥘체로키 711대는 동력전달장치 조립 불량으로 인해 기어가 손상되어 주행 중 동력상실 또는 주차 중 차량이 움직여 사고가 발생할 가능성으로 8월 3일부터 시정조치를 진행하고 있다.

- ④ (혼다) ODYSSEY 2,424대는 후방카메라 케이스 균열부위로 수분이 유입되면 기판이 부식되어 영상이 표시되지 않을 수 있는 안전기준 부적합으로 8월 4일부터 시정조치를 진행하고 있다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	서기관 시설사무관	송주화 (044-201-3919) 박정근 (044-201-4996)



참고

리콜 대상 자동차

☐ 현대자동차(주)

대상자동차(투싼)	결함장치(전방충돌방지 보조시스템)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
투싼	전방충돌방지 보조시스템	'23.07.24. ~ '26.03.16.	51,016 1(미판매)
투싼 하이브리드	* 전방충돌방지 보조시스템의 소프트웨어 설계 미흡에 따른 오작동으로 사고 발생 가능성	'23.11.17. ~ '26.03.16.	53,761 3(미판매)
합계			104,781

대상자동차(G80)	결함장치(크로스오버파이프 너트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
G80	크로스오버파이프 너트 * 크로스오버파이프의 너트 체결 불량으로 인해 연료가 누유되어 화재 발생 가능성	'20.03.06. ~ '25.03.05.	37,134
G90		'21.12.08. ~ '25.03.05.	44,787
GV70		'20.11.11. ~ '25.04.18.	3,930
GV80		'20.03.16. ~ '25.08.08.	31,962
그랜저		'22.10.21. ~ '25.05.13.	9,246
합계			127,059

대상자동차(아반떼 하이브리드)	결함장치(하이브리드 통합 제어기)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼 개조 하이브리드	하이브리드 통합 제어기	'23.02.08. ~ '26.01.06.	26,356
그랜저 하이브리드	* 하이브리드 통합 제어기 소프트웨어 설계 미흡으로 인해 내부 소자가 과열되어 화재 발생 가능성	'22.11.21. ~ '26.01.15.	141,825
합계			168,181

□ 기아(주)

대상자동차(K8)	결함장치(크로스오버파이프 너트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K8	크로스오버파이프 너트	'21.03.08.~'25.04.28.	9,348
카니발	* 크로스오버파이프의 너트 체결 불량으로 인해 연료가 누유되어 화재 발생 가능성	'20.07.23.~'26.01.10.	99,889
합계			109,237

☐ 스텔란티스코리아(주)

대상자동차(짚체로키)		결함장치(파워 트랜스퍼 유닛)	
			
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚체로키	파워 트랜스퍼 유닛 * 파워 트랜스퍼 유닛 조립 불량으로 인해 기어가 손상되어 주행 중 동력상실 또는 주차 중 차량이 움직여 사고가 발생할 가능성	'17.01.04.~'18.08.11.	711
합 계			711

☐ 혼다코리아(주)

대상자동차(ODYSSEY)		결함장치(후방카메라)	
			
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ODYSSEY	후방카메라 * 후방카메라 케이스 균열부위로 수분이 유입되면 기판이 부식되어 영상이 표시되지 않을 수 있는 안전기준 부적합	'17.06.19.~'19.10.15.	2,419 5(미판매)
합 계			2,424

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차주(☎ 080-600-6000), 기아주(☎ 080-200-2000), 스텔란티스코리아주(☎ 080-365-2470), 혼다코리아주(☎ 080-360-0505)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음