

BYD·벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 6개사 38개 차종 146,505대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 비와이디코리아(유), 메르세데스벤츠코리아(주), 스텔란티스코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 현대자동차(주), (주)볼보자동차코리아에서 제작·수입·판매한 38개 차종 146,505대에서 제작 결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (BYD) SEALION 7 등 6개 차종 18,091대는 좌석 안전띠 미착용 경고가 다른 알림이 뜨는 경우 가려져 보이지 않는 현상이 발생하여 안전기준 부적합으로 6월 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.

② (벤츠) C 300 4MATIC 2,113대는 운전대 전자장치* 제어 회로의 내구성 부족으로 인해 경음기 및 운전대 버튼 등이 작동하지 않을 가능성으로 6월 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 통화 장치, 미디어 음량 조절 장치 및 운전자 보조 시스템 등

③ (스텔란티스) 300C 1,731대는 고압 연료펌프* 부속품 내구성 부족으로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성으로 6월 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 엔진에 연료를 공급하는 장치

④ (랜드로버) 디펜더 110 D240 등 21개 차종 14,373대는 운전대 에어백 연결장치의 내구성 부족으로 인해 에어백 경고등이 점등되고, 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성으로 7월 3일부터 시정조치에 들어간다.

⑤ (현대) 투싼 등 2개 차종 54,792대는 계기판 제어 소프트웨어 오류로 인해 계기판 깜빡임 또는 꺼짐이 발생하는 안전기준 부적합으로 7월 6일부터 시정 조치에 들어간다.

⑥ (볼보) XC60 등 7개 차종 55,405대는 48V 발전기* 부속품 내구성 부족으로 인해 12V 배터리 및 엔진의 경고등이 점등되고, 스타트스탑** 기능 사용 시 재시동이 되지 않을 가능성으로,

* 전기를 생산하고 자동차의 구동을 도와주는 장치

** 연비 개선 및 배출가스 감소를 위해 정차 시 자동으로 시동을 끄고, 출발 시 시동을 걸어주는 기능

- XC60 등 6개 차종 44,381대는 7월 13일부터 시정조치에 들어가며, 부품 규격이 다른 XC40 11,024대는 해당 부품을 공급하는 대로 시정조치에 들어갈 예정이다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	서기관 시설사무관	송주화 (044-201-3919) 박정근 (044-201-4996)



참고

리콜 대상 자동차

비와이디코리아(유)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
SEALION 7	좌석 안전띠 경고 장치 * 좌석 안전띠 미착용 경고가 다른 알림이 뜨는 경우 가려져 보이지 않는 현상이 발생하여 안전기준 부적합	'25.07.07. ~ '26.06.05.	6,021 1,148(미판매)
ATTO 3		'24.08.14. ~ '26.05.27.	4,409 507(미판매)
DOLPHIN		'25.12.16. ~ '26.06.05.	1,541 2,587(미판매)
DOLPHIN Active		'26.02.06. ~ '26.05.19.	147 83(미판매)
SEAL Dynamic AWD		'24.08.12. ~ '26.04.16.	666 333(미판매)
SEAL		'25.12.08. ~ '26.05.12.	405 244(미판매)
합계			18,091

메르세데스벤츠코리아(주)




차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 300 4MATIC	운전대 전자장치 제어 회로 * 운전대 전자장치 제어 회로의 내구성 부족으로 인해 경음기 및 운전대 버튼 등이 작동하지 않을 가능성	'23.06.06. ~ '24.04.30.	2,113
합계			2,113

□ 스텔란티스코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
300C	고압 연료펌프 * 고압 연료펌프 부속품 내구성 부족으로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'11.09.14. ~ '14.08.22.	1,731
합 계			1,731

□ (주)재규어랜드로버코리아



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디펜더 110 D240	운전대 에어백 연결장치 * 운전대 에어백 연결장치의 내구성 부족으로 인해 에어백 경고등이 점등 되고, 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성	'20.01.14. ~ '20.10.26.	653
디펜더 110 D250		'21.04.20. ~ '26.05.13.	1,144 55(미판매)
디펜더 110 D300		'21.04.19. ~ '26.05.22.	1,818 218(미판매)
디펜더 110 P300		'21.04.15. ~ '26.05.28.	1,088 72(미판매)
디펜더 110 P400		'22.05.06. ~ '26.05.28.	560 73(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디펜더 110 P635 OCTA		'24.10.21. ~ '26.05.22.	97 58(미판매)
디펜더 90 D250		'21.04.19. ~ '26.05.25.	366 11(미판매)
디펜더 90 P400		'23.10.09. ~ '26.01.14.	34 3(미판매)
디펜더 130 D300		'22.08.31. ~ '25.07.09.	115
디펜더 130 P400		'22.08.24. ~ '26.04.24.	153 19(미판매)
디스커버리 D250		'21.04.26. ~ '25.04.24.	151
디스커버리 D300		'21.04.22. ~ '24.06.20.	74
디스커버리 D350		'24.07.02. ~ '26.05.21.	72 5(미판매)
디스커버리 P300		'24.04.05. ~ '25.12.16.	43 2(미판매)
디스커버리 P360		'21.04.12. ~ '26.06.02.	178 7(미판매)
더 뉴 레인지로버 D350 LWB		'22.05.10. ~ '25.04.28.	468
더 뉴 레인지로버 D350 SWB		'22.01.26. ~ '23.08.17.	340
더 뉴 레인지로버 P530 LWB		'22.01.18. ~ '26.06.03.	4,475 481(미판매)
더 뉴 레인지로버 P530 SWB		'22.01.18. ~ '26.06.03.	796 43(미판매)
더 뉴 레인지로버 P615 SV		'23.09.07. ~ '26.05.29.	240 23(미판매)
더 뉴 레인지로버 P550e SWB		'23.10.25. ~ '26.06.03.	386 52(미판매)
합 계			14,373

□ 현대자동차(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
투싼	계기판 제어 소프트웨어	'23.07.24. ~ '26.04.17.	20,786 1(미판매)
투싼 하이브리드	* 계기판 제어 소프트웨어 설계 오류로 인해 계기판 깜빡임 또는 꺼짐이 발생하는 안전기준 부적합	'23.11.16. ~ '26.05.15.	33,995 10(미판매)
합 계			54,792

□ (주)볼보자동차코리아



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
XC60	* 48V 발전기 부속품 내구성 부족으로 인해 12V 배터리 및 엔진의 경고등이 점등되고, 스타트스탑 사용 시 재시동이 되지 않을 가능성	'20.11.10. ~ '24.10.29.	15,698
XC90		'20.10.28. ~ '24.10.28.	5,600
S60		'20.11.16. ~ '24.06.11.	5,190
V60CC		'20.11.13. ~ '24.09.04.	4,696
S90		'20.10.18. ~ '25.03.07.	11,807
V90CC		'20.10.18. ~ '24.10.22.	1,390
XC40		'20.06.10. ~ '24.10.26.	11,024
합 계			55,405

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 비와이디코리아(유)(☎ 080-808-0008), 메르세데스벤츠코리아(주) (☎ 080-001-1886), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470), (주)재규어랜드로버코리아 (☎ 080-894-1000), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), (주)볼보자동차코리아 (☎ 1588-1777)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음