

보도시점 : 2025. 9. 10.(수) 06:00 이후(9. 10.(수) 석간) / 배포 : 2025. 9. 9.(화)

현대·포드 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 16개 차종 40,380대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 현대자동차(주), 포드세일즈서비스코리아(주), 디엔에이모터스(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 스텔란티스코리아(주)에서 제작·수입·판매한 16개 차종 40,380대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (현대) 팰리세이드 등 2개 차종 27,656대는 보닛 잠금장치 강건성 부족으로 9월 16일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (포드) 익스플로러 등 2개 차종 5,984대는 안전벨트 버클 고정 볼트 조립 불량으로 9월 5일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ③ (디엔에이모터스) UHR125 5,512대는 동력장치 내 교류발전기 홀센서* 제조 불량으로 9월 10일부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (벤츠) GLC 300 4MATIC 등 10개 차종 904대는 조향장치 부품 체결 불량으로 9월 12일부터 시정조치에 들어간다.
- ⑤ (스텔란티스) 쥘랭글러 차종 324대는 원격 시동 안테나* 케이블 조립 불량으로 9월 5일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 엔진의 크랭크샤프트 회전 위치 정보를 엔진제어장치(ECU)에 전달하는 장치

* 원격 시동, 타이어 압력 모니터링 등 여러 무선 신호를 전달하는 장치


□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	송주화 (044-201-3919) 박정근 (044-201-4996)

참 고

리콜 대상 자동차


☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(팰리세이드)		결함장치(보닛 잠금장치)	
			
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
팰리세이드	보닛 잠금장치	'24.12.24. ~ '25.07.19.	14,941 2(미판매)
팰리세이드 하이브리드	* 보닛 잠금장치의 강건성 부족으로 인해 주행 중 보닛이 열릴 가능성	'25.03.21. ~ '25.07.18.	12,703 10(미판매)
합 계			27,656

☐ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(익스플로러)		결함장치(안전벨트 버클 고정 볼트)	
			
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
익스플로러	안전벨트 버클 고정 볼트	'19.05.09. ~ '20.07.11.	5,555
에비에이터	* 안전벨트 버클 고정 볼트 조립 불량으로 충돌 사고 발생 시 안전 벨트 기능이 정상 작동되지 않을 가능성	'19.08.29. ~ '20.07.10.	429
합 계			5,984

□ (주)디앤에이모터스

대상 자동차(UHR125)	결함장치(교류발전기 홀센서)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
UHR125	교류발전기 홀센서 * 동력장치 내 교류발전기 홀센서 제조 불량으로 인한 시동꺼짐 가능성	'22.04.04. ~ '23.09.21.	5,512
합 계			5,512

□ 메르세데스-벤츠코리아(주)

대상 자동차(GLC 300 4MATIC)	결함장치(스티어링 커플링 볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLC 300 4MATIC	스티어링 커플링 볼트 * 조향장치 내 볼트 체결 불량으로 인한 조향성 상실 가능성	'23.05.12. ~ '25.06.30.	293 16(미판매)
GLC 300 4MATIC Coupe		'23.09.20. ~ '25.07.16.	173 23(미판매)
EQE 350+		'22.05.30. ~ '23.11.10.	167
GLC 220d 4MATIC		'23.04.03. ~ '25.07.11.	107 3(미판매)
EQE 350 4MATIC		'22.04.29. ~ '23.11.02.	46

차명(형식)	결 합장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
C 200		'23.11.08. ~ '24.03.28.	25
EQE 300		'22.09.02. ~ '23.01.24.	15
AMG GLC 43 4MATIC		'24.01.10. ~ '25.04.08.	13 1(미 판매)
AMG EQE 53 4MATIC+		'23.03.30. ~ '23.04.14.	11
AMG GLC 43 4MATIC Coupe		'24.03.06. ~ '25.07.04.	9 2(미 판매)
합 계			904

☐ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(쥘랭글러)	결함장치(원격 시동 안테나 케이블)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쥘랭글러	원격 시동 안테나 케이블 * 원격 시동 안테나 케이블 조립 불량으로 타이어 압력 모니터링 시스템이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합	'23.07.19. ~ '24.12.18.	237 87(미판매)
합 계			324

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 포드세일즈서비스 코리아(유)(☎ 1600-6003), 디앤에이모터스(주)(☎ 1588-0095), 메르세데스 벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음