

보 도 자 료

(농 립 부)

- 제공일 : 2006. 3. 17.
- 제공자 : 농림부 농업기술지원과
- 과 장 : 김 남 수
- 사무관 : 이 범 섭
- 전 화 : 500-1791

이 자료는 2006년 3월 18일 조간 이후에 보도하여 주시기 바랍니다.

제 목 : 『2006년 봄철 전국농업기계 순회수리봉사』 실시
- '06. 3. 20일부터 1개월간 127개 시·군 순회수리

□ 농림부는 2006. 3.20~4.19(1개월) 127개 시·군을 대상으로 『2006년 봄철 전국농업기계 순회수리봉사』를 실시한다.

- 이는 고장난 농업기계를 영농기 이전에 수리해 줌으로써 농업인들의 농업기계 수리불편을 덜어주는 한편, 영농철에 농업기계 사용에 차질이 없도록 하기 위한 조치

□ 순회수리봉사반은 중앙순회수리반과 지역순회수리반으로 구분 편성하며,

- 중앙순회수리반은 5개 농기계 제조업체에서 40개 수리반(40대의 차량, 67명의 전문수리기사)을 편성하며, 지역순회수리반은 시장·군수가 농업기술센터, 농협 농기계 서비스센터, 농기계사후봉사업소 등으로 지역실정에 맞게 읍·면 또는 마을단위로 순회하면서 수리봉사를 실시한다.

※ 중앙순회수리반 : 대동공업, 국제종합, 동양물산, 아세아종합, LS전선

- 순회수리봉사 기간동안 점검·수리비는 부담하지 않으며, 부품교환을 하는 경우에도 실비로 부품값만 지불하면 된다.

※ '04년 실적 : 수리봉사 138천대, 부품교환 38억원(무상교환 13억)

○ 순회수리반은 트랙터, 이앙기 등 봄철 영농기에 사용하는 모든 동력농기계를 수리하며 간단한 ~~농업인이 스스로~~ 안전보관요령도 지도·교육하여 농업인의 자체수리능력을 높이도록 하였다.

- 특히, 금년도 순회수리봉사시에는 농업인의 안전의식을 향상시키고 농업기계 안전사고 예방을 위해 농업인을 대상으로 농업기계 안전사고 실태 및 예방요령등 지도·교육을 실시토록 하였다.

□ 순회수리봉사 기간중 시장·군수 책임하에 폐농기계를 수거처리하고 폐윤활유 무단방류금지 교육 등을 실시하여 자원의 재활용과 환경오염방지에도 최선을 다하고 있으며

○ 특히, 농기계 수리·정비시 발생하는 폐윤활유는 하천이나 농로 등에 무단으로 버리지 말고 일정한 장소에 모아 두도록 당부하였다.

□ 또한, 고유가시대를 맞이하여 유류를 사용하는 농기계에 대해 에너지절감을 최대화할 수 있도록,

○ 엔진부착형 농기계에 대한 연료공급 장치 등을 중점 점검하여 유류 사용을 최소화하고 에너지 절감 효과를 극대화 하도록 하는 한편

○ 경운작업시 엔진회전수를 적정회전수로 고정하여 작업, 각종 벨트 및 체인의 유격을 규정 값으로 맞추어 작업토록 하는 등 에너지절감에 대한 지도·교육을 통하여 농민부담을 최소화 하도록 할 계획이다.

※ 붙임 : ① 도별 중앙순회수리반 수리봉사 일정표

② 농업기계 사용시 에너지 절감 요령

농업기계 사용시 에너지 절감 요령

□ 공통사항

- 불필요한 공회전을 하지 말자(난기운전은 5분 이하로 할 것)
- 급출발, 급제동, 급가속 운전을 자제하자
- 반클리치를 사용하지 말자
- 적정 저속 회전으로 조정하여 사용하자(적정 엔진 최저속 회전수 : 800~900rpm 내외)
- 주행시 기어 변속 단수에 적절한 엔진회전수를 맞추어 운전하자
(예 : 저단에서 엔진 회전수를 지나치게 올리지 말 것)
- 각종 벨트 및 체인의 유격을 규정값으로 맞춰준다.
- 공기청정기(Air Cleaner) 와 엘리먼트(여과지)를 정기적으로 청소하고 교환 시기에 새것으로 교환하자
- 연료계통을 정기적으로 청소하고, 교환할 것은 교환하자
(연료탱크, 호스 및 필터 교환 또는 청소)
- 주기적으로 라디에이터 그릴(grill)망을 청소하자
- 타이어 공기압력을 규정에 맞게 넣어 사용하자
- 운반 작업시 트레일러 표준 적재량을 지키자(경운기 1,000kg 등)

□ 작업전·후 및 작업중

- 엔진오일, 냉각수, 연료량을 점검하여 부족시는 규정량으로 보충한다.
- 시동 전 예열을 적절히 하고 시동을 하자
- 쟁기 및 로터리 작업시 표준 경심을 유지하여 작업하자(상부링크, 스키드 조정)
- 쟁기 및 로터리 작업시 표준단수를 선택하여 작업하자(쟁기작업 : 3~5단, 로터리작업 : 1~3단)

- 쟁기 및 로터리 작업시 적정 회전수로 작업하자(쟁기 작업 : 1,200~1,500rpm, 로터리 작업 : 1,800~2,200rpm)
- 작업시는 조속레버(핸드 엑셀레이터)를 사용하자(발로 밟는 엑셀레이터 사용 금지)
- 알맞은 작업방법을 선택하여 계획을 세워 작업하자
- 견인력 증가를 위하여 적당한 웨이트를 부착하자(작업시 슬립현상 방지위해)
- 과부하 작업을 하지말자(예 : 콤바인 3조식을 4조 예취 금지)
- 작업전·후 정비를 철저히 하여 사용하자
- 회전부(로타리 등)에 감겨 있는 이물질을 제거한다
- 각부 볼트, 너트가 풀려 있으면 확실히 조이자

□ 점검 · 정비

- 분사노즐의 상태를 점검하여 규정 분사압력으로 조정하여 사용하자
- 밸브간격을 규정값으로 조정하여 사용하자
- 표준 분사시기로 조정하여 사용하자

'06 봄철 전국 농업기계 순회수리봉사 일정표(총괄)

지 역	관	업 체	3.20 (월)	3.21 (화)	3.22 (수)	3.23 (목)	3.24 (금)	3.25 (토)	3.27 (월)	3.28 (화)	3.29 (수)	3.30 (목)	3.31 (금)	4.01 (토)	4.03 (월)	4.04 (화)	4.05 (수)	4.06 (목)	4.07 (금)	4.08 (토)	4.10 (월)	4.11 (화)	4.12 (수)	4.13 (목)	4.14 (금)	4.15 (토)	4.17 (월)	4.18 (화)	4.19 (수)		
경 기	1번	대동	부천	→	→	→	→	0	화성	→	→	→	→	0	양평	→	→	→	→	0	인천	→	이천	→	→	0	용인	→	→		
	2번	국재	수원	→	→	→	→	0	평택	수원	→	→	→	0	안성	→	→	→	→	0	용인	→	→	→	→	0	광주	→	→		
	3번	동양	인천	→	→	→	김포	→	김포	→	파주	→	→	0	파주	양주	→	→	평택	0	평택	여주	→	→	→	0	여주	양평	→		
	4번	아세아	이천	→	→	→	안성	→	0	용인	→	→	여주	→	0	수원	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5번	엘지	안성	→	→	→	→	0	용인	→	→	→	남양주	0	이천	→	→	→	→	0	여주	→	→	→	→	0	포천	→	→		
강 원	1번	대동	원주	→	→	→	→	0	원주	→	→	→	춘천	0	춘천	→	→	→	→	0	춘천	→	→	→	강릉	0	강릉	→	→		
	2번	국재	춘천	→	→	→	→	0	춘천	춘천	고성	→	→	0	철원	→	→	→	→	0	원주	→	강릉	→	→	0	양양	인제	→		
	3번	동양	철원	→	→	→	양구	→	0	춘천	→	→	홍천	→	0	홍천	인제	영월	원주	→	0	원주	고성	→	양양	→	0	강릉	→	→	
	4번	아세아	0	0	0	평창	→	0	강릉	→	→	춘천	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5번	엘지	형성	→	→	→	양구	→	0	홍천	→	→	양양	→	0	평창	→	→	정선	→	0	강릉	→	영월	→	→	0	철원	→	→	
충 북	1번	대동	충주	→	→	→	청원	→	0	청원	충주	→	보은	→	0	옥천	→	영동	→	→	0	진천	→	→	음성	→	0	음성	제천	→	
	2번	국재	청원	→	→	→	→	0	제천	단양	충주	→	→	0	괴산	→	→	충평	→	→	0	진천	→	→	→	→	0	진천	→	옥천	
	3번	동양	청원	→	→	→	보은	→	0	옥천	→	영동	→	→	0	진천	→	→	괴산	→	0	음성	→	→	제천	→	→	0	충주	→	→
	4번	아세아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	보은	→	0	음성	→	→	진천	→	→	0	→	0	0
	5번	엘지	진천	→	→	→	음성	→	청원	0	→	→	→	충평	→	0	옥천	→	괴산	→	충주	0	→	제천	→	단양	→	0	영동	보은	→
충 남	1번	대동	대전	→	→	→	→	0	공주	→	→	→	→	0	논산	→	→	→	→	0	청양	→	→	→	→	0	공주	→	→		
	2번	국재	서산	→	→	→	태안	0	아산	→	천안	예산	당진	0	당진	→	→	논산	→	0	서천	부여	공주	→	→	0	공주	→	→		
	3번	동양	서산	→	→	→	당진	→	0	논산	→	→	공주	연기	0	서천	→	보령	부여	→	0	아산	→	청양	→	홍성	0	예산	천안	→	
	4번	아세아	홍성	→	→	→	예산	→	0	천안	→	→	연기	→	0	공주	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5번	엘지	홍성	→	→	→	대전	0	대전	천안	→	→	→	→	0	보령	→	→	→	연기	0	연기	→	논산	→	→	0	공주	→	→	
전 북	1번	대동	진안	남원	→	→	익산	→	0	정읍	→	→	→	→	0	정읍	→	고창	→	군산	0	부안	→	→	익산	→	0	순창	→	무주	
	2번	국재	전주	→	→	→	김제	→	0	김제	→	→	군산	→	0	군산	→	→	→	익산	0	익산	→	→	→	고창	0	고창	→	→	
	3번	동양	원주	→	→	→	군산	→	익산	→	→	남원	→	0	정읍	→	→	고창	→	0	김제	→	→	부안	→	0	부안	임실	진안		
	4번	아세아	0	순창	→	→	김제	→	0	정읍	→	→	정수	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5번	엘지	전주	→	→	→	→	0	익산	→	→	→	→	→	0	김제	→	→	→	→	0	남원	→	→	→	→	0	임실	→	→	
전 남	1번	대동	니주	해남	회성	고흥	→	0	광주	순천	→	여수	→	0	정성	→	강진	진도	→	0	해남	담양	→	해남	함평	0	해남	곡성	→	→	
	2번	국재	순천	구례	→	→	곡성	→	0	담양	장성	→	영광	→	0	고흥	→	→	→	→	0	해남	→	→	→	완도	0	함평	화순	→	
	3번	동양	니주	→	→	→	→	0	무안	→	→	→	→	0	해남	→	→	→	→	0	함평	→	→	→	→	0	영광	→	→		
	4번	아세아	0	0	0	정성	→	0	영광	→	→	해남	→	니주	0	니주	보성	→	→	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5번	엘지	니주	→	→	→	→	0	니주	→	→	→	→	→	0	담양	→	→	→	→	0	담양	→	회성	→	→	0	화순	→	→	
경 북	1번	대동	봉화	영주	→	→	예천	영월	0	안동	상주	→	김천	→	0	의성	→	의성	구미	군위	0	성주	대구	청송	포항	→	0	영덕	청도	고령	
	2번	국재	군위	→	→	→	→	0	의성	→	→	→	→	0	상주	→	→	→	→	0	영천	→	→	→	→	0	안동	→	→		
	3번	동양	영천	영주	→	→	포항	고령	0	청송	상주	김천	구미	→	0	상주	안동	예천	→	문경	0	문경	영주	→	봉화	의성	0	의성	경신	칠곡	
	4번	아세아	상주	→	→	문경	→	예천	0	안동	→	→	청송	→	0	의성	→	→	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5번	엘지	영주	→	→	→	→	0	문경	→	→	상주	→	→	0	김천	→	→	→	0	0	→	고령	→	→	0	의성	→	→		
경 남	1번	대동	거창	→	→	→	→	0	하동	남해	거제	고성	→	0	물산	창녕	밀양	→	→	→	0	함안	의령	사천	산청	→	0	창원	→	진주	
	2번	국재	거창	→	→	→	→	0	하동	→	→	→	→	0	물산	→	→	→	→	0	함안	→	→	→	→	0	창원	→	→		
	3번	동양	창원	→	→	→	→	0	함안	→	→	→	→	0	창녕	→	→	→	→	0	의령	→	→	→	→	0	김해	→	남해	→	
	4번	아세아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5번	엘지	거창	→	→	→	→	0	함안	→	→	→	→	→	0	김해	물산	창녕	→	→	0	함안	→	→	→	→	0	창원	→	고성	