

기후부 제1차관, 거제시 침수 피해현장 점검, 신속한 복구와 재발 방지에 총력

- 금한승 제1차관, 홍수피해 하천, 상하수도 피해현장 및 단전·단수 현황 점검
- 상하수도, 전력 등 주민 생활과 밀접한 시설의 조속한 복구 및 지원

기후에너지환경부(장관 김성환)는 8월 21일 오전 금한승 제1차관이 기록적인 집중호우로 침수 및 시설 피해가 발생한 경남 거제시를 방문하여 주요 피해현장과 복구 상황을 점검한다고 밝혔다.

거제시에는 8월 15일부터 19일까지 누적 968.1mm의 비가 내렸으며, 특히 강우가 집중된 8월 17일에는 6시간 동안 509.9mm, 1시간 동안 124.5mm의 기록적인 폭우가 발생했다.

이번 집중호우로 고현천 등 11개 하천 27곳에서 범람과 제방 유실, 호안 파손 등의 피해가 발생했다. 또한, 거제면 공공하수처리시설 침수되어 일시적으로 하수처리가 중단됐고 수도관 파손 및 가압장 침수 등 상하수도 시설 피해, 수목 넘어짐, 산사태로 인한 송·배전시설 파손으로 단수 및 단전 피해가 발생했다.

금한승 제1차관은 이날 고현천, 둔덕천 홍수피해 하천을 찾아 하천 범람 및 제방·호안 피해 현황과 복구 상황을 직접 확인하면서, 거제시로부터 피해현황과 복구계획을 보고받는다. 아울러 추가 강우로 인해 피해가 확대되지 않도록 응급복구를 서두르는 한편, 재발방지를 위한 항구 복구도 빠르고 빈틈없이 해 달라고 지방정부에 요청할 예정이다.

이밖에 이번 집중호우로 11곳 4,541호에 발생한 정전 피해상황도 살펴볼 예정이다.

한편 기후에너지환경부는 홍수상황을 통합관제하는 ‘물재해종합상황실’의 운영을 통해 수해 발생 지점을 미리 파악하고, 정전 발생 예상지점을 한국전력공사에 미리 알려 주민 신고 전 조속히 조치하여, 일시 정전 발생 2일 이내에 모든 복구를 마쳤다.

금한승 제1차관은 이날 오후에 거제면 공공하수처리시설을 찾아 침수로 인한 시설 피해와 복구 상황을 점검한다. 해당 시설은 8월 17일 침수로 인해 운영이 일시 중단된 상태로, 유입 하수는 임시로 1차 침전 등 조치 후 방류할 예정이며, 생물학적 처리 공정의 미생물 안정화 등을 통해 조속한 정상 운영을 위한 복구를 서두르고 있다.

마지막으로 거제시 둔덕면 학산리 일원의 단수 현장을 방문해 상수도관 파손 및 복구 현황도 살펴본다. 이번 호우로 도로 유실에 따른 수도관 파손이 발생하면서 일부 지역에서 용수 공급이 중단됐으나, 기후에너지환경부는 물차와 병입수 등을 지원하는 등 긴급조치를 취했고, 현재 원활히 수도가 공급되고 있다.

금한승 기후에너지환경부 제1차관은 “기록적인 폭우로 피해를 입은 지역 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 관계기관과 함께 복구에 총력을 다하겠다”라며, “특히 하천과 상하수도 및 전력 등 국민 생활과 직결되는 시설은 조속히 정상화될 수 있도록 가용한 자원을 최대한 활용하겠다”라고 밝혔다.

붙임 거제시 현장 방문 계획. 끝.

담당 부서	기후에너지환경부 물재해대응과	책임자	과 장	최재웅	(044-201-7651)
		담당자	사무관	함지범	(044-201-7652)

- ☐ (목적) 거제시 집중호우에 따른 침수피해 현장 점검
- ☐ (일시) '26.8.21(금), 10:00 ~ 14:00
- ☐ (참석) 차관, 기후부(물재해대응과장 등), 낙동강유역환경청장 및 국장, 거제시 안전건설국장, 한국전력공사·한국수자원공사 지사장 등
- ☐ (방문지) ❶고현천 하천범람 피해지^(시내침수·정전피해) → ❷거제공공하수처리 시설 침수 → ❸둔덕천 하천범람 피해지 → ❹상수도관 파손 지역

〈 주요 일정 〉

시간		주요내용	비고(보고자 등)
❶ [하천범람] 고현천 피해지		경남 거제시 고현로13길 30-2	
10:00~10:30	30'	고현천 하천범람 및 정전 피해 현장 ^(판별)	(범람) 거제시 (정전) 한전지사장
10:30~10:50	20'	이동(→ 거제공공하수처리시설)	-
❷ [하수도] 거제공공하수처리시설		경남 거제시 죽림길 76	
10:50~11:20	30'	공공하수처리시설 침수피해 현황 보고	(하수) 위탁운영자
12:30~13:00	30'	이동(→ 제방유실 피해지)	-
❸ [제방유실] 둔덕천 피해지		경남 거제시 둔덕면 하둔리 30-77	
13:00~13:20	20'	둔덕천 제방유실 현장 점검	(유실) 거제시
13:20~13:40	20'	이동(→ 상수도관 파손 지역)	-
❹ [상수도] 상수도관 파손		경남 거제시 둔덕면 술역리 325-2	
13:40~14:00	20'	상수도관 파손 구간 복구 현황 보고	(단수) 수공지사장